

Shipping Italy

Shipping Italy

Il quotidiano online del trasporto marittimo

Fermata per gravi irregolarità la nave Bakan in porto a Livorno

Nicola Capuzzo · Thursday, September 19th, 2024

La nave da carico Bakan, battente bandiera maltese, è stata fermata nel porto di Livorno a seguito di un controllo effettuato dal Nucleo Port State Control della locale Capitaneria di porto.

Sulla nave, proveniente dalla Spagna, che trasporta grano ed è ormeggiata al terminal Grandi Molini Italiani, è stata eseguita un'accurata ispezione che ha rilevato 28 irregolarità in tema di sicurezza di cui 13 gravi, sia con riguardo alla nave che all'equipaggio. Per quest'ultimo sono state anche riscontrate condizioni critiche di vita a bordo per carenze strutturali, dispositivi inadeguati di prevenzione e lotta antincendio, gestione della sicurezza. Un membro dell'equipaggio, inoltre, era a bordo da oltre 12 mesi ed un altro aveva il contratto di lavoro scaduto.

La nave Bakan era arrivata nello scalo di Livorno il 13 settembre scorso ed ora dovrà restare ferma in porto per ottemperare al ripristino dei requisiti minimi per poter ricevere l'autorizzazione a proseguire il viaggio.

Dall'inizio dell'anno la Bakan è la quarta nave fermata nel porto livornese per gravi carenze relative alla sicurezza.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY

**SHIPPING ITALY E' ANCHE SU WHATSAPP: BASTA CLICCARE QUI PER
ISCRIVERSI AL CANALE ED ESSERE SEMPRE AGGIORNATI**

This entry was posted on Thursday, September 19th, 2024 at 8:55 am and is filed under Navi, Porti. You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. Both comments and pings are currently closed.